



M 9

Montageanleitung

Assembly Instruction


IMS CONNECTOR SYSTEMS

HF-Steckverbinder
RF Connectors



crimpen
crimp

Isolationsstück
entfernen
pull off Isolation



crimpen
crimp

über Kontaktbuchse
schieben
push over contact
socket

Buchsengehäuse
einschrauben
screw together
connector housing

